

ADFC Nürnberg e.V. | Heroldstr. 2 | 90408 Nürnberg

An den
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Stadt Nürnberg

per E-Mail

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Datum

04.08.2018

Unser Zeichen

ast

Unebenheiten an den Straßenbahnschienen in der Einmündung der Pirckheimer Straße in die Bayreuther Straße

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor über sieben Jahren schrieben wir Ihnen das erste Mal wegen der Probleme für den Radverkehr bei der Kreuzung der Straßenbahnschienen in der Einmündung der Pirckheimer Straße in die Bayreuther Straße (siehe Anlage).

Seitdem haben wir wiederholt auf die Problematik hingewiesen und Sie bzw. die VAG sich zwar mehrmals bemüht, die Situation zu entschärfen, aber wie man sehen kann, führen die ergriffenen Maßnahmen nicht zu einer dauerhaften Beseitigung des Problems (vgl. beigefügtes aktuelles Foto).

Notwendig ist offensichtlich eine grundsätzliche Lösung, die sich nicht nur auf den Quadratmeter direkt an der Schiene konzentriert, sondern wieder eine durchgehende einheitliche und dann auch wieder ebene Fläche schafft.

Nachdem inzwischen eindeutig klar ist, dass die Straßenbahngleise in der Pirckheimer Straße erhalten bleiben sollen, ist es sicher an der Zeit, an dieser Stelle nicht nur kleine Ausbesserungen, sondern eine grundsätzliche Sanierung vorzunehmen. Die Frage, wofür SÖR und wofür die VAG zuständig ist, sollte dabei keine wichtige Rolle spielen; wichtig ist, dass etwas geschieht.

Falls nötig, sind wir auch gern bereit, eine Befahrung zu organisieren, um zu demonstrieren, wo das Problem liegt.

Mit freundlichen Grüßen



Jens Ott

(Vorsitzender ADFC Nürnberg)